

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2020-02-12 09:51:05	2020-02-12 10:00:57	0000000

CONFIGURACION DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	0
Escenario	Almacen
Punto de inicio	1
Momento del día	Dia
Clima	Despejado
Intensidad del clima	Ninguno
Intensidad del tráfico	Vacío
Vehículo	Carretilla Lateral

ESTADÍSTICAS

Velocidad media (km/h)	2,47
Tiempo de trabajo (min:ss)	6,06
Distancia recorrida (km)	0,25
Tiempo accionando el freno	0
Tiempo accionando el acelerador	180,83
Tiempo de uso del freno de mano	0
Tiempo de uso del pedal presencia	36,64
Número total de cargas movidas	3
Elevación de carga	14,44
Giro de dirección	1778
Fuerza media colisiones	0,02

TIMELINE

Error de conducción	03:31	Girofaro apagado
Error de conducción	03:55	Girofaro apagado
Error de conducción	07:19	Motor arrancado transmisión activada
Error de conducción	07:24	Girofaro apagado
Error de conducción	07:49	Girofaro apagado
Error de conducción	08:51	Desplazamiento y elevación simultáneos
Error de conducción	08:52	Cambio dirección horquillas elevadas
Error de conducción	08:54	Girofaro apagado
Error de conducción	09:04	Girofaro apagado
Error de conducción	09:09	Girofaro apagado
Error de conducción	09:25	Girofaro apagado
Infracción	09:31	Circular en dirección contraria

Error de conducción	09:37	Girofaro apagado
Error de conducción	09:43	Girofaro apagado
Error de conducción	10:05	Girofaro apagado
Error de conducción	10:06	Circulación con horquillas levantadas
Error de conducción	10:12	Cambio dirección horquillas elevadas
Error de conducción	10:25	Cambio dirección horquillas elevadas
Error de conducción	10:46	Girofaro apagado
Infracción	10:55	Velocidad máxima no respetada
Error de conducción	11:34	Girofaro apagado