

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-23 16:47:51	2019-08-23 16:51:40	0000000

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	30 minutos
Escenario	Mina Excavadora
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Sin tráfico
Vehículo	EX 5500

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo acumulado	9,662602
Velocidad media	1,56
Tiempo de conducción	3,15
Distancia recorrida	0,08
Emisiones	25,12291
Toneladas area zona descarga	9,205002
Valor % medio carga cazo	60,7506
LEFT_TRACK_TIME	68,75595
RIGHT_TRACK_TIME	90,78011
OPEN_BUCKET_TIME	8,568192
CLOSE_BUCKET_TIME	3,76683

TIMELINE

Evento	29:59	vehicle_restored
Evento	29:59	Point(-1634,3, 99,8, 1130,6)
Evento	29:58	Cambio de carga: Peso [0] Nivel [0] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	28:59	Cambio de carga: Peso [9900] Nivel [0,66] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	28:52	Cambio de carga: Peso [9600] Nivel [0,64] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	28:42	Cambio de carga: Peso [9450] Nivel [0,63] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	28:37	Cambio de carga: Peso [9300] Nivel [0,62] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	28:25	Cambio de carga: Peso [9300] Nivel [0,62] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	28:11	Cambio de carga: Peso [0] Nivel [0] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Error de conducción	27:58	Colisión del cazo con camión
Error de conducción	27:53	Colisión del cazo con camión
Error de conducción	26:37	Vuelco
Infracción	26:33	Colisión
Error de conducción	26:32	Vuelco
Infracción	26:31	Colisión