

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-27 10:37:30	2019-08-27 10:44:13	0000000

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	30 minutos
Escenario	Mina Camión
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Sin tráfico
Vehículo	EH 5000

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo de combustible	0
Media de consumo	0
Consumo acumulado	0
Velocidad media	0
Tiempo de conducción	0
Distancia recorrida	0,04
Emisiones	0
Autonomía	Infinito
Tiempo pisando el embrague	0
Tiempo pisando el freno	0
Tiempo pisando el acelerador	355,692
Numero de cambios de marcha	1
Numero de veces accionado el embrague	0
Toneladas area zona descarga	0
Valor % medio carga cazo	50

TIMELINE

Evento	00:01	vehicle_restored
Evento	00:01	Point(-1618,0, 688,9, 1282,9)
Evento	00:02	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	01:40	Tráfico Ninguno
Evento	02:23	vehicle_restored
Evento	02:23	Point(-1596,2, 689,4, 1214,5)
Evento	02:24	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	02:32	traffic_cleared
Evento	02:32	Tráfico Ninguno
Evento	02:33	Tráfico Ninguno
Evento	05:10	Cambio de carga: Peso [111000] Nivel [0,75] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	05:15	Cambio de carga: Peso [148000] Nivel [1] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Infraacción	02:50	Colisión