

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-27 11:01:10	2019-08-27 11:11:40	0000000

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	30 minutos
Escenario	Mina Camión
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Pesado
Vehículo	EH 5000

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo de combustible	254,9436
Media de consumo	9,943334
Consumo acumulado	10,49236
Velocidad media	20,98
Tiempo de conducción	5,57
Distancia recorrida	2,26
Emisiones	27,28131
Autonomia	607,2932
Tiempo pisando el embrague	34,20004
Tiempo pisando el freno	34,22219
Tiempo pisando el acelerador	215,08
Numeros de cambios de marcha	1
Numero de veces accionado el embrague	7
Toneladas area zona descarga	0
Valor % medio carga cazo	0

TIMELINE

Evento	00:01	vehicle_restored
Evento	00:01	Point(-1618,0, 688,9, 1282,9)
Evento	00:02	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	05:29	vehicle_restored
Evento	05:29	Point(754,3, 473,6, 70,8)
Evento	05:30	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	06:32	Locution_0314
Evento	06:32	Locution_0549
Evento	06:34	Locution_0551
Evento	06:37	Locution_0140
Evento	06:55	Locution_0133
Evento	06:57	Locution_0357
Infracción	01:41	Colisión
Infracción	01:41	No respetar la luz roja del semáforo

Infracción	01:43	Colisión
Infracción	02:58	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	03:27	Velocidad máxima no respetada
Infracción	04:09	Velocidad máxima sobrepasada
Error de conducción	04:51	Vuelco
Error de conducción	04:57	Vuelco
Infracción	05:06	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	05:09	Velocidad máxima no respetada
Error de conducción	05:10	Vuelco
Infracción	06:17	Velocidad máxima sobrepasada