

INFORME DE SESIÓN

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-27 11:17:00	2019-08-27 11:25:37	0000000

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	30 minutos
Escenario	Mina Camión
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Sin tráfico
Vehículo	EH 5000

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo de combustible	0
Media de consumo	0
Consumo acumulado	0
Velocidad media	0
Tiempo de conducción	0
Distancia recorrida	0
Emisiones	0
Autonomia	Infinito
Tiempo pisando el embrague	0
Tiempo pisando el freno	0
Tiempo pisando el acelerador	0
Numeros de cambios de marcha	1
Numero de veces accionado el embrague	0
Toneladas area zona descarga	0
Valor % medio carga cazo	0

TIMELINE

Evento	00:01	vehicle_restored
Evento	00:01	Point(-1618,0, 688,9, 1282,9)
Evento	00:02	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	04:05	vehicle_restored
Evento	04:05	Point(-1427,2, 438,5, 757,3)
Evento	04:06	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	04:12	Tráfico Ninguno
Evento	04:48	traffic_cleared
Evento	04:48	Tráfico Ninguno
Evento	04:50	Tráfico Ninguno
Evento	05:06	Locution_0314
Evento	05:06	Locution_0549
Evento	05:08	Locution_0551
Evento	05:29	Locution_0357

Evento	05:39	Locution_0314
Evento	05:39	Locution_0549
Evento	05:54	Locution_0551
Evento	06:06	Locution_0357
Evento	06:14	Locution_0314
Evento	06:14	Locution_0549
Evento	06:20	Locution_0551
Evento	06:23	Locution_0357