

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-28 14:25:44	2019-08-28 14:43:47	0000000

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	30 minutos
Escenario	Mina Excavadora
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	Ninguno
Intensidad del tráfico	Sin tráfico
Vehículo	EX 5500

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo total de combustible (L)	9,02
Velocidad media (km/h)	0,19
Tiempo de trabajo (min:ss)	06:05
Distancia recorrida (km)	0,04
Emisiones (KG CO2)	23,45
c	23,59
Valor medio de llenado (%)	45,45
Tiempo de uso pedal oruga izquierda (s)	79,27
Tiempo de uso pedal oruga derecha (s)	76,82
Tiempo de uso pedal apertura cazo (s)	0
Tiempo uso pedal cierre cazo (s)	0

TIMELINE

Infracción	11:18	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	11:21	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	12:08	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	12:23	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	12:34	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	13:00	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	13:55	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	14:06	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	14:19	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	14:43	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	14:46	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	14:48	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	15:14	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	15:19	Cinturón de seguridad no abrochado
Error de conducción	15:38	Colisión del cazo con camión
Error de conducción	15:40	Colisión del cazo con camión
Infracción	16:44	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	16:56	Cinturón de seguridad no abrochado

Infracción	17:17	Cinturón de seguridad no abrochado
Infracción	17:18	Cinturón de seguridad no abrochado