

| Fecha Inicio        | Fecha Fin           | Alumno  |
|---------------------|---------------------|---------|
| 2019-08-29 13:15:57 | 2019-08-29 13:33:55 | 0000000 |

### CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tiempo de sesión       | 30 minutos      |
| Escenario              | Mina Excavadora |
| Punto de inicio        | 1               |
| Momento del día        | Día             |
| Clima                  | Despejado       |
| Intensidad del clima   | Ninguno         |
| Intensidad del tráfico | Sin tráfico     |
| Vehículo               | EX 5500         |
| Transmisión            | Automatico      |

### ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo total de combustible (L)                                 | 27,85 |
| Velocidad media (km/h)                                           | 0,27  |
| Tiempo de trabajo (min:ss)                                       | 16:12 |
| Distancia recorrida (km)                                         | 0,07  |
| Emisiones (KG CO2)                                               | 72,4  |
| Toneladas acumuladas de arena descargadas en la zona de descarga | 51,7  |
| Valor medio de llenado (%)                                       | 44,53 |
| Tiempo de uso pedal oruga izquierda (s)                          | 73,29 |
| Tiempo de uso pedal oruga derecha (s)                            | 73,23 |
| Tiempo de uso pedal apertura cazo (s)                            | 68,92 |
| Tiempo uso pedal cierre cazo (s)                                 | 47,86 |

### TIMELINE

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Error de conducción | 14:47 | Colisión del cazo con camión |
| Error de conducción | 14:49 | Colisión del cazo con camión |